

	<p>ポリバスに入った大きなクラック。 漏水も有ります。</p>		<p>前処理完了状況。</p>
	<p>補強には薄手のウレタン防水用のガラスクロスを流用します。</p>		<p>前処理完了状況。</p>
	<p>パテ及びバインダー樹脂にはエポキシパテソフトタイプを使用します。 エポキシ樹脂は上塗塗料との密着相性良好です。</p>		<p>塗装を 2 度塗りし塗装リメイク完了です。 クラックの補修箇所は目立たない仕上がりとなっています。</p>
	<p>ガラスクロスをエポキシパテで固着しました。 硬化時間は 30 分程度です。</p>		
	<p>表面をジスクペーパー、ポリッシャー等で整えます。</p>		