




住吉橋 施工後4年経過



パイロキープ TS2000 仕様



いずれの部位も艶を十分に保っている



ボルト周りの発錆び等の問題無し



橋の朱色は、住吉神社にあやかっただ色