


磁器タイルにクリアー吹き付け塗装後・・・目地ムラ発生



磁器タイル目地にて元素地の悪い箇所で黒白に見えるムラが発生した。(吹き付け塗装)、ローラーにて塗り込んだ目地は1回塗りで均一に仕上がった。

特にエフロ・レイタンスの目立つセメント目地の改修ではローラーによる十分な塗り込みが必要。