


壁面タイルクラック・割れ・浮きバスルーム補修塗装改修

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
|  | <p>クラックのエポキシパテによる充填。</p> |  | <p>＃24 番定 粗目ジスクペーパーでの目粗し→シンナー脱脂清掃。</p> |
|  | <p>爆裂浮き箇所。</p> |  | <p>パイロキープの吹付け塗装アフター アイボリー色 クラック箇所、張替え箇所わからなくなりました。</p> |
|  | <p>タイルのハツリ。</p> |  | <p>パイロキープの吹付け塗装アフター アイボリー色</p> |
|  | <p>下地モルタルの断面修復。</p> |  | <p>パイロキープの吹付け塗装アフター アイボリー色</p> |
|  | <p>タイル張替え。</p> | | |