

浴槽リメイク パイロキープ吹付けによるビフォーアフター



ビフォー  
旧の改修塗膜が剥がれていて劣化度の高い浴槽です。



アフター  
艶感も良く色合いも周りのタイルとマッチし  
し施主様に大変喜んで頂きました。



アフター